

No :
Date :

ژماره : ١٢٤٧٤
رێکهوت : ٢٠٢٥/٩/٨ ز

(پیشمه رگه سومبولی نه ته وه بی و پارێزه ری کوردستانه)

بۆ/کومیانیا :

ب/داخازناما راسته وخو یاسه خبیرکرنا ئامیرین (Digital X-Ray)

هه وه یین هێژا داخازدکه یین داکو پشکداریی د سهر ئێک کیمکرنه کا نه یینی دا بکه ن بۆ سه خبیرکرنا ئامیری (Digital X-Ray) بۆ نه خوشخانا ئازادی یافیرکرنی / پشکا هه واره اتنی لیدی لیسته ومه رجین هه قیچ، ودقیته ته ندهر بگه هه مه ل رێکه فته (٢٠٢٥/٩/١٧) ده مژمیر (١١) یازده یی سبیدی، بۆ زانین. دگه ل ریزگرتنی...

هه قیچ: لیسته و مه رج


د. أفراسیاب موسی یونس
رێقه به ری گشتی
٤-٥٥١٩١٨

دانه به ك بۆ :

- نقیسینگه ها رێقه به ری گشتی، بۆ زانین ودگه ل ریزگرتنی.
- هوبا ئامیرین نوژداری، نقیسارا هه وه یاژماره (٨٢ ل ٢٠٢٥/٥/٢٥) بۆ زانین.
- دوسیا کاری.
- هوبا (I.T) ، بۆ راگه هاندنی.

لیست نیکرنا گریه‌ستا سه‌خبر کرنا ئامیرین (Digital X-Ray) یی نه‌خوشخانه ئازادی یا فیر کرنا بو ملوئ (2) ساله


No.	Description	Qty	Maintenance Price in ID for (1) year	Maintenance Price in ID for (2) years
1	Digital X-Ray Machine Maintenance contract for 2 years Device Manufacturer : GE	2		
Total in ID.				



هه‌وێا ئامیرین پزیشکی

مهرجین سه خبر کرنا نامیرین (Digital X-Ray) ژماره (2) ژ جوی GE یین پشکا هاوارهاتنی له نه خوشخانا نازادی یا فیر کرنی

- 1- دقیت کومپانیا نافبری شاره زایی هه بیت دبواری سه خبر کرنی دا و نه نندازیاری ژیهاتی هه بن و دساره زا بن دبواری سه خبر کرن و چاره سه ر کرنی دا.
- 2- دقیت کومپانی رابیت ینشکشرنا خسته یین سه خبر یکرنا نامیره ی راپورتا هه ر هه یقه کی ینشکیشکته و بهینه په سه ندرن ژ لایئ نه نندازیاری نه خوشخانی و پشکا نامیرین پزشکی نهوین سه ر ب ر یقه بهریا ساخله میا پاریزگه ها دهوکی قه.
- 3- ماوی سه خبر یکرنی (2) دوو سالن ژ میژویا دانه شولیا نامیره ی.
- 4- هه که پیدقی ب که ره ستین یه ده که هه بیت دی رابیت ب دابینکرنا هه می که ره ستین یه ده که بی بهر امهر.
- 5- پیدقیه کومپانیی نقیسینگه هه که یان تایه کی کومپانیی ژ وی ل هه ریما کوردستانی هه بیت وژماره کا ته له فونی یا تاییه ت هه بیت ژ بو گرنتیا دابینکرنا ماوی سه خبر یکرنی ،
- 6- پیدقیه کومپانی رابیت ب پیگیریه کا موکم دیروسیسا چاره سه ر کرنی دا ، دقیت دماوی (24) ده مز میرا دا پستی ناگه هدار کرنی رابیت ب چاره سه ر کرنا نامیره ی ل ده می که ره ستین یه ده که پیدقی پی نه بیت.
- 7- دقیت کومپانی رابیت ب ته رخانکرنا نه نندازیاره کی شاره ز ل نزیکي جهی کاری بو دیقچوونا کارین سه خبر یکرنی وچاککرنا نامیره ی.
- 8- ده می نامیره ژ کار ده قیت و پیدقی ب که ره ستین یه ده که هه بیت دقیت کومپانی رابیت ب کاری چاره سه ر کرنا ناریشی و ماوی (3) سی روزا دا نه گهر که ره ستین یه ده که ل هه ریما کوردستانی هه بیت . بهی نه گهر که ره ستین یه ده که ژ ده رقه ی هه ریما کوردستانی بیت و ماوی (20) بیست روزاندا بهینه چاره سه ر کرن.
- 9- سه خبری یا خویارستنی دقیت هه می پیقه ر وپشکینا وههروه سا دویات بکه ت لسه ر مهرجین ساخله میا گشتی وگهورینا وان که ره ستین یه ده که یین دروست کاری خو نه نجام نه دن ب وان که ره ستین نوی وپاش کو کاری خو دروست نه نجام به دن.
- 10- سه خبریا هه یقانه و سه خبر یکرنا (الصيانة الدورية) دقیت بهینه کرن بو نامیره ی بو هه ر ساله کی (4) چار جاران هه ر ژ روزا ده ستی کرنا گرینه ستی و سه خبر یکرنی وچیکرن وده ست بکارکرنا نامیره ی ، و بهر می بهینه راپورت کرن.
- 11- دقیت راپورتا نه نجامین پشکینا سه خبر یکرنا نامیره ی بهینه ینشکیشکرن لیدیف داتایین سه ره کی یین نامیره ی.
- 12- دقیت کومپانی یا پیگیریت بگهورینا هه ر پارچه کا بهینه ژ کارکه فتن و تیوبی نامیری تیشکی (Digital X-Ray) دگهل دابیت هه که بهینه ژ کارکه فتن د ماوی گرینه ستیدا.
- 13- دقیت کومپانی یا پیگیریت بو چیکرنا هه ر (upgrade) یان (تحديثات) بهینه کرن لسه ر نامیره ی ژ لایئ کومپانیا چیکه رقه .



هه‌وایا نامیریت پزشکی